

DE|EN

02|2014

Magnetkupplungen

Magnetic Couplings



Partner for performance
www.gerwah.com

GERWAH®

Wir sind für Sie da

A Global Presence For You



Die heutige RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH wurde 1922 in Krefeld / Deutschland als Patentverwertungsgesellschaft für Reibungsfedern gegründet. Heute sind wir ein weltweiter Anbieter für Spitzenprodukte der Antriebs- und Dämpfungstechnik. Innovatives Denken in die Grenzbereiche des Möglichen zeichnet uns aus und hilft uns, mit progressiven und günstigen Lösungen den technischen Fortschritt unserer Kunden zu unterstützen.

The RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH was founded in 1922 in Krefeld, Germany to fabricate and promote Friction Spring technology. Today we have expanded our offerings to top power transmission and damping products. Innovative thinking sets us apart and allows us to develop progressive and economical solutions to support our customers.





Besondere Anforderungen erfordern besondere Anstrengungen

Wir stehen Ihnen mit langjähriger Erfahrung und produktivem Engineering zur Verfügung - ob mit Standardprodukten oder auf individuelle Anfrage. Wir verstehen Dinge wie außergewöhnlich hohe Belastbarkeit oder Montage-, Demontagefreundlichkeit von Bauteilen, aber auch die Senkung von Fertigungskosten als „Dienst am Kunden“ und entwickeln effiziente und technisch ausgereifte Lösungen.

Special applications require special solutions

Our extensive range of RINGFEDER POWER TRANSMISSION products can be applied to solve most applications. We don't just sell, but by understanding the individual requirements of our customers (e.g. loads on the components, easy installation/removal capability and reduction of production costs) assist you in every step with innovative engineering to plan efficient and technically mature solutions.



Dosieranlage · Batcher



Inhalt · Content

02 Imageseiten

Pages Corporate Image

Magnetkupplungen

Magnetic Couplings

06 Grundlagen · Basics

10 Produktübersicht · Product Overview

12 Baureihe · Series HSV

14 Baureihe · Series HLV

16 Baureihe · Series HKD

18 Baureihe · Series MKD

20 Baureihe · Series MK/SV

**Permanentmagnetische
Spalttopfkupplungen · Permanent
Magnetic Barrier Can Clutches**

22 Grundlagen · Basics

25 Produktübersicht · Product Overview

26 Baureihe · Series GWM 5414.5

28 Baureihe · Series GWM 5418.5

**Magnet- und Hysteresescheiben-
kupplungen · Magnetic and Hysteresis
Disc Couplings**

30 Grundlagen · Basics

35 Produktübersicht · Product Overview

36 Baureihe · Series GWM 5202.3

38 Baureihe · Series GWM 5204.3

40 Baureihe · Series GWM 5202.4

42 Baureihe · Series GWM 5204.4

44 Technische Hinweise

Technical Information

46 Fax-Anfrage · Fax Inquiry

47 Lieferprogramm · Delivery Program

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

CAD - Daten erhältlich / CAD data available:

www.ringfeder.com

Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seinen Anforderungen genügen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle älteren Prospekte und Fragebögen zu den gezeigten Produkten ungültig.

All technical details and information are non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The user is obligated to determine whether the represented products meet his requirements. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous brochures and questionnaires on the products displayed are no longer valid.

Grundlagen

High-Tech Drehmomentübertragung

GERWAH® Magnetkupplungen übertragen Drehmomente nicht wie andere Kupplungen über mechanische Verbindungen, sondern mit Hilfe von Magnetkräften. Je nach verwendetem Funktionsprinzip wird zwischen Synchron- und Hysteresekupplung unterschieden.

Die Hysteresekupplung

Bei dieser Kupplungsreihe ist eine Kupplungshälfte statt mit Permanentmagneten mit einem Hysteresebelag bestückt. Dieses Hysteresematerial wirkt ähnlich den Permanentmagneten, lässt sich jedoch mit geringem Energieaufwand umpolen.

Sollte nun das Nennmoment der Kupplung überschritten werden, beginnt die Kupplung durchzurutschen. Dabei nimmt das Hysteresematerial durch das ständige Umpolen der vorbeidrehenden Permanentmagnete Energie vom Antriebssystem auf und wandelt diese in Verlustwärme um, die an die Umgebung abgegeben wird.

Die Synchronkupplung

Synchronkupplungen übertragen Drehmomente über magnetische Kräfte, die zwischen periodisch angeordneten, gegenüberliegenden Permanentmagneten erzeugt werden. Je nach Kupplungsgröße können so Drehmomente bis 1000 Nm übertragen werden. Beim Überschreiten des Nennmoments reißen die magnetischen Kräfte ab, die Kupplung rutscht durch und die Kraftübertragung wird unterbrochen. Die Synchronkupplung verdankt ihren Namen der Eigenschaft, Drehmomente nur bei synchronem Lauf des zu verbindenden Systems zu übertragen.

Magnetkupplungen – Vorteile auf einen Blick



Präzise Drehmomentbegrenzung Über 1000 Nm (Synchronkupplung)

- Einfach und schnell einstellbares Drehmoment mit stufenloser Anpassung
- Auch für hohe Drehzahlen
- Alters- und betriebsunabhängig

Unbegrenzte Anzahl von Überlastzyklen

- Nennmoment bleibt stets konstant
- Absolut verschleißfrei
- Wartungsfrei

Höchste Hygiene

- Keinerlei Abrieb
- Keine Betriebsmittel oder externe Versorgung
- Auch in Edelstahl erhältlich

Überlegene Eigenschaften durch Einsatz von Hysteresekupplungen

- Stetiges und „weiches“ Durchrutschen bei Drehmomentbegrenzung
- „Soft starts“ – weiche Anfahrtsmomente
- Die zu verbindenden Wellen können mit unterschiedlichen Drehzahlen betrieben werden
- Berührungslose Kraftübertragung

Basics

High-tech torque transmission

GERWAH® Magnetic Clutches do not transmit torques through mechanical connections like their mechanical counterparts but by using magnetic forces. It has to be distinguished between synchronous- and hysteresis clutches according to the function principle in use.

The hysteresis clutch

With this type of clutch, one half of the clutch is coated with a hysteresis lining instead of permanent magnets. This hysteresis material works similar to the permanent magnets, but through the hysteresis lining, poles can be changed with low effort.

If the nominal torque of the clutch is exceeded, the clutch starts slipping. Thereby the hysteresis material takes up energy from the drive system, due to the permanent changing of poles caused by the passing of the permanent magnets and transforms this into lost heat which is released into the environment.

The synchronous clutch

Synchronous clutches transmit torques by magnetic forces, which are produced through periodically arranged, opposite permanent magnets. According to the size of the clutch, torques up to 1000 Nm can be transmitted. When exceeding the rated torque level the magnetic forces break off, the clutch slips and the transmission is interrupted. The synchronous clutch owes its name to its characteristic to only transmit torque if a synchronous run of the system to connect is granted.

Magnetic Clutches – Advantages at a glance



Precise torque limiting

Over 1000 Nm (synchronous clutch)

- Easy and fast adjustable torque infinitely adaptable to your requirements
- Even for extreme high rotation speeds
- Independent of age and operation

Unlimited number of overload cycles

- Nominal torque always remains constant
- Absolutely wear-free
- Maintenance-free

Superior hygiene requirements

- No abrasion
- No equipment or external supply units necessary
- Also available in stainless steel

Superior transmission with application of hysteresis clutches

- Constant and "soft" slipping at torque limiting
- "Soft starts" – smooth starting moments
- The shafts to be connected can be operated with different torques
- Contact-free power transmission

Abfüllanlage · *Bottling plant*



Magnetische Hysteresekupplungen · *Magnetic Hysteresis Clutches*



Baureihe · Series HSV

- Kompakte Bauweise
- Drehmoment einfach einstellbar
- Komplett in rostfrei möglich
- Flexible Anbaumöglichkeiten

Seite · *Page 12*

- *Compact construction*
- *Easy adjustable torque*
- *Completely stainless steel version possible*
- *Flexible attachment possibilities*



Baureihe · Series HLV

- Schmale Bauweise
- Drehmomente einfach einstellbar
- Komplett in rostfrei
- Flexible Anbaumöglichkeiten

Seite · *Page 14*

- *Narrow design*
- *Easy adjustable torque*
- *Completely stainless steel version*
- *Flexible attachment possibilities*



Baureihe · Series HKD

- Flexibel einsetzbar
- Drehmoment über Rotoreneindringtiefe einstellbar

Diese Kupplung besteht aus zwei Hälften und ist nicht gelagert!

Seite · *Page 16*

- *Flexible application*
- *Torque adjustable by rotor submergence*

This clutch consists of two halves and is not bearing-mounted!

Magnetische Synchronkupplungen · Magnetic Synchronous Clutches



Baureihe · Series MKD

Seite · Page 18

- Geringes Bauvolumen
- Flexibel einsetzbar
- Drehmoment über Rotoreneintauchtiefe einstellbar

Diese Kupplung besteht aus zwei Hälften und ist nicht gelagert!

- Low construction volume
- Flexible application
- Torque adjustable by rotor submergence

This clutch consists of two halves and is not bearing-mounted!



Baureihe · Series MK/SV

Seite · Page 20

- Kurze Baulänge
- Steckbar
- Völlig verschleißfrei
- Drehmoment über Rotoreneintauchtiefe einstellbar

Diese Kupplung besteht aus zwei Hälften und ist nicht gelagert!

- Short length
- Pluggable
- Absolutely wear-free
- Torque adjustable by rotor submergence

This clutch consists of two halves and is not bearing-mounted!

**Standardausführung mit Edelstahlgehäuse, Edelstahllagern, Seltenerdmagneten,
gesintertem Hysteresematerial**

Abmessungen · Dimensions

d_2	= Innendurchmesser/Inner diameter
A	= Max. Außendurchmesser/Max. outer diameter
D_{FB}^{H7}	= Zentrierdurchmesser, möglicher Bereich in Klammern <i>Center diameter, possible range in clips</i>
D_{FC}^{H7}	= Zentrierdurchmesser, möglicher Bereich in Klammern <i>Center diameter, possible range in clips</i>
I	= Abstand Klemmschraubenbohrung zu Nabenkante <i>Distance between clamping screw hole and hub end</i>
L	= Gesamtlänge Kupplung mit Überhang (Schrauben o.ä.) <i>Total length of coupling</i>
Z	= Tiefe Zentriermäß/Depth of center value
D_{G1}, D_{G2}	= Gewindedurchmesser (D_1, D_2)/Thread (D_1, D_2)
T_{G2}	= Tiefe des Gewindes G2/Depth of thread G2



Abmessungen · Dimensions

Größe Size	d_2	A	D_{FB}^{H7}	D_{FC}^{H7}	I	L	Z	D_{G1}	D_{G2}	T_{G2}
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm
1	50	55	30	30	8	90	8	M27x1,5	M27x1,5	20
2	55	60	35	35	10	113	10	M32x1,5	M32x1,5	25
4	74,5	80	40	55	12	136	12	M38x1,5	M48x1,5	40

Andere Anbaumaße und Drehmomente auf Anfrage. / Other dimensions and torques on request.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb der Passungstoleranz "g6" oder "h7" liegen. / The shaft tolerance should be within the fit tolerance "g6" or "h7".

Bestellbeispiel · Ordering example: HLV 2

Baureihe Series	Größe Size	Weitere Angaben* Further details*
HLV	2	*

* z.B.: geändertes Drehmoment / e.g. modified torque

Permanentmagnetische Spalttopfkupplungen Permanent magnetic barrier can clutches



GWM 5414.5 & GWM 5418.5

- Berührungslose Drehmomentübertragung
- Hermetische Abtrennung von Antriebs- und Abtriebsseite
- Verschiedene Spalttopfmaterialien
- Wartungsfrei
- Verschleißfrei
- Möglichkeit der Flußkonzentration (siehe Seite 25)
- Hohe Temperaturen
- Hohe Drehzahlen
- Non-contact torque transmission
- Hermetic separation of drive and driven sides
- Various isolation shroud materials
- Maintenance-free
- Wear-free
- Possibility of flow concentration (see page 25)
- High temperatures
- High speeds

Beschreibung · Description

Die GERWAH® Spalttopfkupplung ist eine dauer magnetische Synchronkupplung, die das Drehmoment durch die Magnetkräfte berührungslos zwischen innerem und äußerem Rotor überträgt. Sie garantiert durch ihre mechanische Beschaffenheit eine hermetische Trennung von Antriebs- und Abtriebsseite. Sie ermöglicht dadurch eine zuverlässige Abdichtung bei aggressiven Medien und dient als Sicherheitselement und Überlastschutz vor Beschädigung bzw. Ausfall von Antrieb und Aggregat.

The GERWAH® Barrier Can Clutch is a permanently magnetic synchronous coupling that transmits the torque by magnetic forces without contact between the inner and outer rotor. It guarantees a hermetic separation of the drive and driven sides with its mechanical structure. This allows a reliable seal against aggressive media and serves as a safety element and overload protection against damage and/or stoppage of the drive and the aggregate.

Funktionsweise / Aufbau · Function / Structure

Die GERWAH® Spalttopfkupplung besteht aus einem korrosionsbeständigen Außen- und Innenrotor. Der Außenrotor ist auf der Innenseite und der Innenrotor auf der Außenseite mit hochwertigen Permanentmagneten wechselnder Polarität bestückt. Zwischen den beiden Rotoren kann ein Spalttopf platziert werden um zwei verschiedene Medien zu trennen.

Im Ruhezustand stehen sich die Magnete der Rotoren gegenüber. Das bewirkt ein vollkommen symmetrisches Magnetfeld. Werden die Rotoren gedreht, ändern sich die Magnetfeldlinien, wodurch ein Drehmoment absolut leckagefrei durch den Luftspalt übertragen wird.

Wird das maximale Drehmoment überschritten, wird die Kraftübertragung unterbrochen. Die GERWAH® Spalttopfkupplung bietet einen zuverlässigen Überlastschutz für Antrieb und Aggregat. Durch die Kapselung des Innenrotors und die Verwendung von Edelstählen sind alle Kupplungsteile korrosionsfrei.

The GERWAH® Barrier Can Clutch comprises a corrosion resistant outer and inner rotor. The outer rotor is fitted on the inner side and the inner rotor is fitted on the outer side with high-quality permanent magnets with alternating polarity. An insulation shroud can be placed between the two rotors in order to separate two different media.

In the idle state, the magnets of the rotors are opposite. This produces a completely symmetrical magnetic field. If the rotors are turned then the magnetic field lines change, transmitting torque through the air gap without any leakage.

If the maximum torque is exceeded then the power transmission is interrupted. The GERWAH® Barrier Can Clutch offers reliable protection from overload for the drive and the aggregate. The encapsulation of the inner rotor and the use of stainless steel means that all the clutch parts are free of corrosion.

Grundlagen · Basics



Spaltopf · Barrier can

Der Spaltopf ist fest am abtriebsseitigen Aggregat befestigt und trennt Innen- und Außenrotor voneinander. Er sorgt für eine ohne mechanische Verbindung funktionierende Drehmomentübertragung. Verschiedene Materialien wie Edelstahl, PEEK und Oxidkeramik ermöglichen den Einsatz in jeder Anwendung.

Durch das rotierende Magnetfeld werden in metallischen Spaltöpfen grundsätzlich Wirbelströme erzeugt, die in Wärme umgewandelt werden und Kühlmaßnahmen erforderlich machen. Bei dem Einsatz in Förderaggregaten kann die entstandene Wärmeenergie durch das geförderte Medium abgeführt werden. Die zu erwartende Verlustleistung ist bei der Auslegung der Kupplung zu beachten.

The barrier can is mounted to the aggregate on the driven side in a fixed location and separates the inner and outer rotors from one another. It ensures a functioning transmission of torque without a mechanical connection. Various materials such as stainless steel, PEEK and oxide ceramics allow usage in




Schaubild · Figure

any application. The rotating magnetic field means that eddy currents are constantly produced in the metallic isolation shrouds and then converted into heat, thus making cooling measures necessary. When used in transportation aggregates the heat energy that is created can be discharged through the transported medium. The expected power dissipation must be taken into account when designing the coupling.




Auf Kundenwunsch liefern wir Spalttopfkupplungen auch mit optimierter Flusskonzentration!
On customer request we deliver Permanent Magnetic Barrier Can Clutches with optimized magnetic fields!

So funktionieren die gebündelten Kräfte von GERWAH® Permanentmagnetischen Spalttopfkupplungen · This is how the combined forces of GERWAH® Permanent Magnetic Barrier Can Clutches work

Herkömmliche Darstellung der Feldlinien
Typical magnetic field - single flux path

Optimierte Flusskonzentration - erhöhtes Drehmoment auf gleichem Bauraum / Optimized magnetic field - increased torque and flux density




Vorteile · Advantages

- Höheres Drehmoment auf kleinerem Bauraum · Greater torque density in a smaller package
- Verwendung von Leichtmetallen und Kunststoffen möglich · Application of light metals and plastics possible
- Reduzierte Masse bzw. reduziertes Massenträgheitsmoment · Reduced mass respectively less moment of inertia

*Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung · Please contact our technical department for assistance!

Produktübersicht · *Product Overview*

Permanentmagnetische Spalttopfkupplungen · *Permanent magnetic barrier can clutches*



Baureihe · Series GWM 5414.5

Mit Flanschanschluss
With flange connection

Seite · Page 26



Baureihe · Series GWM 5418.5

Mit Bohrung und Klemmschrauben
With bore and clamping screws

Seite · Page 28

Magnetscheibenkopplungen GWM 5202.3 und GWM 5204.3

Magnetic disc couplings GWM 5202.3 und GWM 5204.3

Beschreibung · Description

Die GERWAH® Magnetscheibenkopplungen sind dauer magnetische Synchronkopplungen, die das Drehmoment durch die Magnetkräfte berührungslos zwischen den beiden Scheibenrotoren übertragen. Sie garantieren durch ihre Beschaffenheit eine hermetische Trennung von Antriebs- und Abtriebsseite. Sie ermöglichen dadurch bei aggressiven Medien eine einfache Abtrennung.

Beim Überschreiten des Nennmoments reißen die magnetischen Kräfte ab, die Kupplung rutscht durch (Schlupf) und überträgt nur noch ein geringes Restmoment. Synchronkopplungen bestehen aus zwei einzelnen Magnetscheibenkopplungshälften (GWM 5202.3 oder GWM 5204.3).

The GERWAH® Magnetic Disc Couplings are permanently magnetic synchronous couplings that transmit the torque between the two disc rotors without contact. Their structure guarantees a hermetic separation of drive and driven sides. This makes separation simple when aggressive media are used.

If the nominal torque is exceeded then the magnetic forces cut off, the coupling slips through and only transmits a low residual torque. Synchronous couplings comprise two individual magnetic disc coupling halves (GWM 5202.3 or GWM 5204.3).



Grundlagen · Basics

Funktionsweise / Aufbau · Function / Structure

Die Kupplung besteht aus zwei gegenüberliegenden Scheiben, die mit sehr starken Magneten bestückt sind. Das an einer Scheibe wirkende Drehmoment wird über den Luftspalt auf die andere Scheibe übertragen. Eine Übertragung durch flache Wände ist auf einfachste Weise möglich.


Magnet – und Hysteresescheibenkupplungen werden als einzelne Hälften verkauft.

Teillieferungen unter Vorbehalt.

The coupling consists of two facing discs that are fitted with strong magnets. The torque that is applied on a disc is transmitted to the other disc through the air gap. Transmission through flat walls is very simple.

Magnetic and hysteresis disc couplings are only sold as individual halves.

Partial deliveries are subject to conditions.



Luftspalt-Drehmoment-Diagramm · Air gap-torque diagram

Grundlagen · Basics

Hysteresescheibenkupplungen GWM 5202.4 und GWM 5204.4

Hysteresis disc couplings GWM 5202.4 und GWM 5204.4

Beschreibung · Description

Die GERWAH® Hysteresescheibenkupplungen sind anstatt der Permanentmagnete mit Hysteresematerial bestückt. Dieses Hysteresematerial wirkt ähnlich den Permanentmagneten, lässt sich jedoch mit geringem Energieaufwand umpolen. Sollte nun das Nennmoment überschritten werden, beginnt die Kupplung durchzurutschen. Dabei nimmt das Hysteresematerial durch das ständige Umpolen der vorbeidrehenden Permanentmagnete Energie vom Antriebssystem auf und wandelt diese in Bremsenergie um. Hierdurch entsteht Verlustwärme, die an die Umgebung abgegeben wird. Hysteresekupplungen bestehen aus einer Magnetscheibenkupplungshälfte (GWM 5202.3 oder GWM 5204.3) und aus einer Hysteresescheibenkupplungshälfte (GWM 5202.4 oder GWM 5204.4).




The GERWAH® Hysteresis Disc Couplings are fitted with hysteresis material in place of the permanent magnets. This hysteresis material has a similar effect to the permanent magnets but the polarity can be reversed with little energy input. If the nominal torque is exceeded then the coupling begins to slip. The hysteresis material then takes up energy from the drive system because of the constant changes in polarity in the permanent magnets turning past it and converts this into heat loss, which is given off into the environment. Hysteresis couplings comprise one magnetic disc coupling half (GWM 5202.3 or GWM 5204.3) and one hysteresis disc coupling half (GWM 5202.4 or GWM 5204.4).



Grundlagen · Basics

Magnet – und Hysteresescheibenkupplungen werden nur als einzelne Hälften verkauft. Teillieferungen unter Vorbehalt.

Magnetic and hysteresis disc couplings are only sold as individual halves. Partial deliveries are subject to conditions.



Luftspalt-Drehmoment-Diagramm · Air gap-torque diagram

Magnet- und Hysteresescheibenkopplungen *Magnetic and hysteresis disc couplings*

GWM 5202.3, GWM 5204.3, GWM 5202.4 & GWM 5204.4



- | | |
|---|---|
| ■ Berührungslose Drehmomentübertragung | ■ Non-contact transmission of torque |
| ■ Abtrennung von Antriebs- und Abtriebsseite | ■ Separation of drive and driven sides |
| ■ Übertragung von Drehmomenten durch eine nicht magnetische Gehäusewand | ■ Transmission of torque using a non-magnetic casing wall |
| ■ Vermeidung von Vibrationsübertragung | ■ Avoidance of vibration transmission |
| ■ Abkopplung von Gewichtseinflüssen bei Wiegevorgängen | ■ Decoupling of weight influences in weighing processes |

Eigenschaften

- Zur Drehmomentübertragung (Synchronkupplung) oder Bremse (Hysteresekupplung)
- Material: Klemmnaben (GWM 5204.3 und GWM 5204.4) aus Aluminium; Magnetträger aus Edelstahl 1.4057 (X17CrNi16-2)
- Hohe Temperaturbeständigkeit. Temperaturbereich: -30°C bis +120°C optional bis +300°C
- Hohe Drehzahlen
- Keinerlei Abrieb oder Verschleiss – Wartungsfrei
- Nennmoment bleibt stets konstant
- Passfedernut nach DIN 6885-1, Passung JS9 optional
- Einfacher Aufbau und Montage
- Berührungslose und kostengünstige Drehmomentübertragung
- Ausgleich von grossen Wellen- und Parallelversätzen. Winkelfluchtfehler bis 3° und Parallelversatz von bis zu 6 mm
- Niedriges Massenträgheitsmoment
- Kapselung der Magnete optional
- Die Nabenhöhlung wird für Wellentoleranzen innerhalb der Passungstoleranz g6 oder h7 vorgesehen.

Characteristics

- For the transmission of torque (synchronous coupling) or braking (hysteresis coupling)
- Material: clamp hubs (GWM 5204.3 and GWM 5204.4) in aluminium; magnet carrier in stainless steel 1.4057 (X17CrNi16-2)
- Resistant to high temperatures. Temperature range: -30°C to +120°C optionally to +300°C
- High speeds
- No abrasion or wear – maintenance-free
- Running torque remains constant at all times
- Keyway in accordance with DIN 6885-1, fit JS9 optional
- Simple structure and assembly
- Non-contact and reasonably priced transmission of torque
- Compensation of large shaft misalignments and parallel misalignments. Angle of misalignment up to 3° and parallel misalignment of up to 6 mm
- Low moment of inertia
- Encapsulation of the magnets optional
- The hub bore is planned for shaft tolerances within the fit tolerance g6 or h7.

Produktübersicht · *Product Overview*

Magnetscheibenkopplungen · *Magnetic disc couplings*



Baureihe · *Series GWM 5202.3*

Mit Bohrung und Klemmschrauben
With bore and clamping screws

Seite · *Page* 36



Baureihe · *Series GWM 5204.3*

Mit Klemmnabe
With clamping hub

Seite · *Page* 38

Hysteresescheibenkopplungen · *Hysteresis disc couplings*



Baureihe · *Series GWM 5202.4*

Mit Bohrung und Klemmschrauben
With bore and clamping screws

Seite · *Page* 40



Baureihe · *Series GWM 5204.4*

Mit Klemmnabe
With clamping hub

Seite · *Page* 42

Lieferumfang · *Scope of delivery*

- Magnet- und Hysteresescheibenkopplungen werden nur als einzelne Hälften verkauft
- *Magnetic and hysteresis disc couplings are only sold as individual halves*

Ausführung mit Bohrung und Klemmschrauben · Kupplung wird nur als einzelne Hälften verkauft!
Design with bore and clamping screws · Coupling are only sold as individual halves!

Abmessungen · Dimensions

$d_1\text{min}$	= Min. Bohrungsdurchmesser / Min. bore diameter
$d_1\text{max}$	= Max. Bohrungsdurchmesser / Max. bore diameter
$d_{1\text{kin}}$	= Min. Bohrungsdurchmesser (mit Passfedernut) <i>Min. bore diameter (with keyway)</i>
$d_{1\text{kmax}}$	= Max. Bohrungsdurchmesser (mit Passfedernut) <i>Max. bore diameter (with keyway)</i>
D	= Außendurchmesser / Outer diameter
D_3	= Außendurchmesser vom Nabenkörper <i>Outer diameter of the hub base</i>
I	= Abstand Klemmschraubenbohrung zu Nabenkante <i>Distance between clamping screw hole and hub end</i>
L_1	= Einbaulänge mind. (ohne Schrauben) / Overall width without screws
L_3	= Länge Absatz am Nabenkörper / Section length of hub
D_G	= Gewindedurchmesser / Thread



Abmessungen · Dimensions


Größe Size	d_1 min.-max.	d_{1k} min.-max.	D	D_3	I	L_1	L_3	D_G	
27	3 - 8	---	27	20	3	16	9,5	M4	
44	4 - 14	4 - 12	44	20	3	15	8,5	M4	
50	5 - 20	5 - 15	50	28,5	3	15	8,5	M4	
60	6 - 28	6 - 25	60	38	4,5	19	10	M6	
73	10 - 32	10 - 27	73	51	6	25	12	M6	
94	12 - 40	12 - 36	94	50	6	25	12	M6	
107	12 - 42	12 - 35	107	70	6	25	12	M6	
130	20 - 54	20 - 46	130	76	10	38	15	M8	

Bestellbeispiel · Ordering example: GWM 5202.3

Baureihe Series	Größe Size	Bohrungsdurchmesser/ Bore diameter d_1	Weitere Angaben* Further details*
GWM 5202.3	50	15	*

*z.B.: Passfedernut · e.g.: Keyway

Magnet – und Hysteresescheibenkopplungen werden nur als einzelne Hälften verkauft.
 Magnetic and hysteresis disc couplings are only sold as individual halves.



Schnittdarstellung - Sectional view

Technische Daten · Technical Data

T_A	= Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannschrauben/Max. tightened torque of the screws
n_{\max}	= Max. Drehzahl/Max. rotation speed
G_w	= Gewicht/Weight
$T_{SP(n)}$	= Übertragbares Drehmoment bei Spaltbreite (n)* mm und Standardmedium Transmissible torque at slit width (n)* mm and standard medium
*	T_{SP1} : $n = 1$ mm T_{SP2} : $n = 2$ mm T_{SP3} : $n = 3$ mm T_{SP4} : $n = 4$ mm T_{SP5} : $n = 5$ mm T_{SP6} : $n = 6$ mm T_{SP7} : $n = 7$ mm T_{SP8} : $n = 8$ mm

Technische Daten · Technical Data

Größe Size												
	T_A	n_{\max}	G_w ¹⁾	T_{SP1}	T_{SP2}	T_{SP3}	T_{SP4}	T_{SP5}	T_{SP6}	T_{SP7}	T_{SP8}	
	Nm	1/min	kg	Nm	Nm							
27	3	40000	0,048	0,08	0,05	---	---	---	---	---	---	---
44	3	26000	0,095	1,02	0,67	0,52	0,36	0,27	0,19	0,16	0,12	0,12
50	3	23000	0,136	1,85	1,15	0,81	0,69	0,54	0,33	0,25	0,19	0,19
60	10	19000	0,261	2,68	1,91	1,35	0,99	0,70	0,52	0,41	0,27	0,27
73	10	15000	0,529	7,07	5,02	3,86	2,68	1,93	1,52	1,08	0,68	0,08
94	10	12000	0,738	15,74	12,10	9,10	7,33	5,78	4,60	3,47	2,65	2,65
107	10	10000	1,106	27,00	19,60	15,80	10,80	8,99	6,92	5,31	4,18	4,18
130	23	9000	2,046	46,11	38,40	27,60	18,76	15,18	11,62	8,57	6,80	6,80

1.) Gewicht der Kupplungshälfte mit kleinster Nabenhöhlung · Weight of the coupling half with the smallest hub bore

Anwendungsbereiche

- Unterwasser-Anwendungen
- Antrieb von Ventilatoren
- Drehmoment Überlastschutz
- Drehmomentübertragung durch Wandungen
- Mischanlagen

Range of applications

- Underwater applications
- Fan drives
- Torque overload protection
- Torque transmission through walls
- Mixed systems

Ausführung mit Klemmnabe · Kupplung wird nur als einzelne Hälften verkauft!

Design with clamping hub · Coupling are only sold as individual halves!

Abmessungen · Dimensions

$d_{1\min}$	= Min. Bohrungsdurchmesser/Min. bore diameter
$d_{1\max}$	= Max. Bohrungsdurchmesser/Max. bore diameter
$d_{1k\min}$	= Min. Bohrungsdurchmesser (mit Passfedernut) Min. bore diameter (with keyway)
$d_{1k\max}$	= Max. Bohrungsdurchmesser (mit Passfedernut) Max. bore diameter (with keyway)
D	= Außendurchmesser/Outer diameter
D_3	= Außendurchmesser vom Nabenkörper Outer diameter of the hub base
H	= Stör-Durchmesser/Clairance diameter
K	= Abstand Wellenachse - Klemmschraubenachse Distance shaft axis - clamping screw axis
L_1	= Einbaulänge mind. (ohne Schrauben)/Overall width without screws
L_3	= Länge Absatz am Nabenkörper/Section length of hub
D_G	= Gewindedurchmesser/Thread



Abmessungen · Dimensions


Größe Size	d_1 min.-max.	d_{1k} min.-max.	D	D_3	H	K	L_1	L_3	D_G	
							mm		mm	
27	3 - 8	3 - 6	27	15,5	17,5	5,2	16,25	9,5	M2	
44	3 - 14	3 - 10	44	24,8	28	9	19,2	8,5	M3	
50	5 - 17	5 - 14	50	32,5	35	11,5	21,5	8,5	M4	
60	5 - 24	5 - 21	60	39,7	42	15,5	23,8	10	M4	
73	10 - 30	10 - 22	73	54,5	56	20	36,5	12	M6	
94	12 - 35	12 - 32	94	64	68	23,5	41	12	M8	
107	14 - 42	14 - 35	107	79,5	83	28	45	12	M10	
130	22 - 46	22 - 38	130	89,5	93	31	52,5	15	M12	

Bestellbeispiel · Ordering Example: GWM 5204.3

Baureihe Series	Größe Size	Bohrungsdurchmesser/ Bore diameter d_1	Weitere Angaben* Further details*
GWM 5204.3	60	20	*

*z.B.: Passfedernut · e.g.: Keyway

Magnet – und Hysteresescheibenkopplungen werden nur als einzelne Hälften verkauft.
Magnetic and hysteresis disc couplings are only sold as individual halves.



Schnittdarstellung - Sectional view

Technische Daten · Technical Data

T_A	= Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannschrauben / Max. tightened torque of the screws
n_{max}	= Max. Drehzahl / Max. rotation speed
G_w	= Gewicht / Weight
$T_{SP(n)}$	= Übertragbares Drehmoment bei Spaltbreite (n)* mm und Standardmedium Transmissible torque at slit width (n)* mm and standard medium
*	T_{SP1} : $n = 1$ mm T_{SP2} : $n = 2$ mm T_{SP3} : $n = 3$ mm T_{SP4} : $n = 4$ mm T_{SP5} : $n = 5$ mm T_{SP6} : $n = 6$ mm T_{SP7} : $n = 7$ mm T_{SP8} : $n = 8$ mm

Technische Daten · Technical Data

Größe Size												
	T_A	n_{max}	G_w ¹⁾	T_{SP1}	T_{SP2}	T_{SP3}	T_{SP4}	T_{SP5}	T_{SP6}	T_{SP7}	T_{SP8}	
	Nm	1/min	kg	Nm	Nm							
27	1	38000	0,034	0,08	0,05	---	---	---	---	---	---	---
44	2	24000	0,087	1,02	0,67	0,52	0,36	0,27	0,19	0,16	0,12	0,09
50	3	20000	0,120	1,85	1,15	0,81	0,69	0,54	0,33	0,25	0,19	0,13
60	3	17000	0,192	2,68	1,91	1,35	0,99	0,70	0,52	0,41	0,27	0,18
73	10	14000	0,426	7,07	5,02	3,86	2,68	1,93	1,52	1,08	0,80	0,53
94	23	11000	0,710	15,74	12,10	9,10	7,33	5,78	4,60	3,47	2,65	1,81
107	46	9000	1,403	27,00	19,60	15,80	11,80	8,99	6,92	5,31	4,18	2,81
130	80	6000	1,809	46,11	38,40	27,60	18,76	15,18	11,62	8,57	6,80	4,54

1.) Gewicht der Kupplungshälften mit kleinster Nabenhöhe · Weight of the coupling half with the smallest hub bore

Anwendungsbereiche

- Unterwasser-Anwendungen
- Antrieb von Ventilatoren
- Drehmoment Überlastschutz
- Drehmomentübertragung durch Wandungen
- Mischanlagen


Range of applications

- Underwater applications
- Fan drives
- Torque overload protection
- Torque transmission through walls
- Mixed systems

Ausführung mit Bohrung und Klemmschrauben · Kupplung wird nur als einzelne Hälften verkauft!
Design with bore and clamping screws · Coupling are only sold as individual halves!

Abmessungen · Dimensions

$d_{1\min}$	= Min. Bohrungsdurchmesser/Min. bore diameter
$d_{1\max}$	= Max. Bohrungsdurchmesser/Max. bore diameter
$d_{1k\min}$	= Min. Bohrungsdurchmesser (mit Passfeder) Min. bore diameter (with keyway)
$d_{1k\max}$	= Max. Bohrungsdurchmesser (mit Passfeder) Max. bore diameter (with keyway)
D	= Außendurchmesser/Outer diameter
D ₃	= Außendurchmesser vom Nabenkörper Outer diameter of the hub base
I	= Abstand Klemmschraubenbohrung zu Nabenkante Distance between clamping screw hole and hub end
L ₁	= Einbaulänge mind. (ohne Schrauben)/Overall width without screws
L ₃	= Länge Absatz am Nabenkörper/Section length of hub
D _G	= Gewindedurchmesser/Thread



Abmessungen · Dimensions


Größe Size	d ₁ min.-max.	d _{1k} min.-max.	D	D ₃	I	L ₁ mm	L ₃	D _G	
									mm
50	5 - 20	5 - 15	50	28,5	3	15	8,5	M4	
60	6 - 28	6 - 25	60	38	4,5	19	10	M6	
73	10 - 32	10 - 27	73	51	6	25	12	M6	
94	12 - 40	12 - 36	94	50	6	25	12	M6	
107	12 - 42	12 - 35	107	70	6	25	12	M6	
130	20 - 54	20 - 46	130	76	10	38	15	M8	

Bestellbeispiel · Ordering example: GWM 5202.4

Baureihe Series	Größe Size	Bohrungsdurchmesser/ Bore diameter d ₁	Weitere Angaben* Further details*
GWM 5202.4	50	10	*

*z.B.: Passfeder · e.g: Keyway

Magnet – und Hysteresescheibenkupplungen werden nur als einzelne Hälften verkauft.
Magnetic and hysteresis disc couplings are only sold as individual halves.



Schnittdarstellung - Sectional view

Technische Daten · Technical Data

T_A	= Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannschrauben / Max. tightened torque of the screws
n_{max}	= Max. Drehzahl / Max. rotation speed
G_w	= Gewicht / Weight
$T_{SP(n)}$	= Übertragbares Drehmoment bei Spaltbreite (n)* mm und Standardmedium Transmissible torque at slit width (n)* mm and standard medium
*	T_{SP1} : $n = 1$ mm T_{SP2} : $n = 2$ mm T_{SP3} : $n = 3$ mm T_{SP4} : $n = 4$ mm T_{SP5} : $n = 5$ mm T_{SP6} : $n = 6$ mm T_{SP7} : $n = 7$ mm T_{SP8} : $n = 8$ mm

Technische Daten · Technical Data

Größe Size	T_A	n_{max}	$G_w^1)$	T_{SP1}	T_{SP2}	T_{SP3}	T_{SP4}	T_{SP5}	T_{SP6}	T_{SP7}	T_{SP8}
	Nm	1/min	kg	Nm							
50	3	23000	0,148	0,12	—	—	—	—	—	—	—
60	10	19000	0,278	0,17	0,08	—	—	—	—	—	—
73	10	15000	0,555	0,60	0,24	0,21	0,19	0,13	0,08	—	—
94	10	12000	0,795	1,19	0,67	0,44	0,27	0,26	0,24	0,16	0,14
107	10	10000	1,161	2,18	0,90	0,47	0,32	0,30	0,28	0,25	0,21
130	23	9000	2,104	3,08	1,67	0,84	0,75	0,71	0,66	0,56	0,40


1.) Gewicht der Kupplungshälfte mit kleinster Nabenoberbohrung · Weight of the coupling half with the smallest hub bore

Anwendungsbereiche

- Drehmomentbegrenzer
- Bremse

Range of applications

- Torque limiter
- Brake



Schnittdarstellung - Sectional view

Technische Daten · Technical Data

- | | |
|--------------------------|---|
| T_A | = Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannschrauben / Max. tightened torque of the screws |
| n_{max} | = Max. Drehzahl / Max. rotation speed |
| G_w | = Gewicht / Weight |
| T_{SP(n)} | = Übertragbares Drehmoment bei Spaltbreite (n)* mm und Standardmedium
Transmissible torque at slit width (n)* mm and standard medium |
- * T_{SP1}: n = 1 mm
T_{SP2}: n = 2 mm
T_{SP3}: n = 3 mm
T_{SP4}: n = 4 mm
T_{SP5}: n = 5 mm
T_{SP6}: n = 6 mm
T_{SP7}: n = 7 mm
T_{SP8}: n = 8 mm

Technische Daten · Technical Data

Größe Size												
	T _A	n _{max}	G _w ¹⁾	T _{SP1}	T _{SP2}	T _{SP3}	T _{SP4}	T _{SP5}	T _{SP6}	T _{SP7}	T _{SP8}	
	Nm	1/min	kg	Nm	Nm							
50	3	20000	0,131	0,12	---	---	---	---	---	---	---	---
60	3	17000	0,208	0,17	0,08	---	---	---	---	---	---	---
73	10	14000	0,457	0,60	0,24	0,21	0,19	0,13	0,08	---	---	---
94	23	11000	0,729	1,19	0,67	0,44	0,27	0,26	0,24	0,16	0,14	---
107	46	9000	1,084	2,18	0,90	0,47	0,32	0,30	0,28	0,25	0,21	---
130	80	6000	1,870	3,08	1,67	0,84	0,75	0,71	0,66	0,56	0,40	---

1.) Gewicht der Kupplungshälfte mit kleinster Nabendurchgang · Weight of the coupling half with the smallest hub bore

Anwendungsbereiche

- Drehmomentbegrenzer
- Bremse

Range of applications

- Torque limiter
- Brake

Technische Hinweise

Magnetkupplungen Auslegung

Bei Überlast schlupfen die Hysteresekupplungen und -bremsen durch. Die Verluste (aus Schlupfdrehzahl und Drehmoment) werden in Wärme umgewandelt. Übersteigt die Verlustleistung die Wärmemenge, die an die Umgebung abgegeben werden kann, überhitzt die Kupplung (Bremse). Mit Hilfe der folgenden Formel kann überprüft werden, ob die jeweilige max. Verlustleistung der Kupplung (Bremse) für die vorhandene Anwendung ausreichend ist.


$$P_v = \frac{M \cdot n_s}{9,55} \cdot s$$

Pv : Verlustleistung (W)
 M : Eingestelltes Drehmoment (Nm)
 n_s : Schlupfdrehzahl (min⁻¹)
 s : Schlupf (-)

Beispiel 1:

Eine Hysteresebremse Typ HSV 2 (P_{vmax} = 23 W) wird als Wickelbremse (s = 1) eingesetzt. Das eingestellte Drehmoment soll 1,5 Nm betragen. Mit welcher Drehzahl darf die Bremse dauerhaft betrieben werden, ohne dass eine Überhitzung eintritt?


Die Bremse kann dauerhaft mit einer Drehzahl von 146 min⁻¹ schlupfen. Ausgehend von diesem Ergebnis kann nun die durchschnittlich zulässige Papiergeschwindigkeit (abhängig vom Papierrollendurchmesser) berechnet werden.



$$P_v = \frac{M \cdot n_s}{9,55} \cdot s \rightarrow n_s = \frac{9,55 \cdot P_v}{M \cdot s} \rightarrow n_s = \frac{9,55 \cdot 23W}{1,5 Nm \cdot 1} = 146 \text{ min}^{-1}$$

Beispiel 2:

Eine HSV 4a wird in einer Abfüllanlage verwendet. Ein Arbeitszyklus dauert 8 Sekunden. Davon befindet sich die Kupplung 6 Sekunden im Eingriff, 2 Sekunden drehen Innen- und Außenmotor relativ zueinander. Diese 2 Sekunden sind der eigentliche Lastzyklus der Kupplung – die Kupplung schlupft.



Technical Information

Magnetic clutches explanation

At overload status the hysteresis clutches and brakes slip. The losses (from slip rotation speed and torque) are transformed into heat. If the dissipation power exceeds the quantity of heat which can be conducted to the environment, the clutch (brake) will overheat. With the formula on the right side it is possible to check if the chosen max. power loss of the clutch (brake) is sufficient for the desired operation.


P_v : Max. power loss (W)

$$P_v = \frac{M \cdot n_s}{9,55} \cdot s$$

M : Applied torque (Nm)
 n_s : Slip rotation speed (min^{-1})
 s : Slip (-)

Example 1:

A hysteresis brake series HSV 2 ($P_{v\max} = 23 \text{ W}$) is applied as a winder brake ($s = 1$). The applied torque shall be $1,5 \text{ Nm}$. Which rotation speed is allowed permanently without overheating the brake? The brake can slip permanently at a rotation speed of 146 min^{-1} . Starting out from this result the average paper speed (dependent on the diameter of the paper roll) can now be calculated.




$$P_v = \frac{M \cdot n_s}{9,55} \cdot s \rightarrow n_s = \frac{9,55 \cdot P_v}{M \cdot s} \rightarrow n_s = \frac{9,55 \cdot 23 \text{ W}}{1,5 \text{ Nm} \cdot 1} = 146 \text{ min}^{-1}$$

Example 2:

A hysteresis clutch series HSV 4a is applied in a bottle capping machine. One working cycle lasts 8 seconds. 6 seconds of this the clutch is engaged, 2 seconds the inner and the outer part are rotating relatively to each other. These 2 seconds are the actual load cycle of the clutch – the clutch is slipping.

$$\text{slip } s = \frac{\text{load cycle}}{\text{work cycle}} = \frac{2 \text{ sec}}{8 \text{ sec}}$$



With an applied torque of $M = 4 \text{ Nm}$ and a slipping rate of 25% ($s = 0.25$) the permanently allowed rotation speed is $n = 287 \text{ min}^{-1}$ (see formula and diagram)!

Fax-Anfrage · Fax Inquiry

Auf dieser Seite beschreiben Sie kurz den geplanten Einsatz einer GERWAH Magnetkupplung und wir bieten Ihnen die passende Lösung. Bitte senden Sie diese Seite an / *On this page you can explain the application of a GERWAH Magnetic Coupling and we will propose our solution. Please send this page to:*

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

FAX: +49 (0) 6078 9385-100

1. Anwendung / Application

Geplanter Einsatz der Kupplung (Maschine, Maschinengruppe oder Anlage): / *Planned use of the coupling (machine, machine group or plant):*

2. Befestigungsart (bitte ankreuzen) / Type of attachment (please tick/check)

- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Passfeder
Keyway | <input type="checkbox"/> Gewinde
Thread | <input type="checkbox"/> Spannsatz
Locking Assembly | <input type="checkbox"/> Klemmbefestigung
Clamping Hub | <input type="checkbox"/> Andere (bitte Zeichnung beilegen)
Other (please attach drawing) |
|--|--|--|---|---|

3. Abmessungen / Dimensions

Länge / Length (mm) Bohrung / Bore D₁ (mm) Bohrung / Bore D₂ (mm)

4. Antrieb / Drive

Antriebsleistung / Drive power P = <input type="text"/> kW	Nennmoment des Antriebs Mt _{nom} = <input type="text"/> Nm
Antriebsdrehzahl / Input speed n = <input type="text"/> 1/min	Nominal torque of the drive
	Spitzendrehmoment des Antriebs Mt _{max} = <input type="text"/> Nm
	Peak torque of the drive

5. Massenträgheitsmoment / Mass moment of inertia

Auf der Antriebsseite / On the drive side J_A = Nm Auf der Abtriebsseite / On the driven side J_L = Nm

6. Umgebungseinflüsse / Environmental influences

Temperatur im Kupplungsbereich
Temperature in the area of the coupling Temp = °C Besondere Werkstoffe (z.B. Edelstahl)
Special materials (e.g. stainless steel)

Treten auf der Lastseite Stöße auf? Nein / No Leicht / Slight Mittel / Medium Schwer / Heavy
Are there any impacts on the load side?
Sonstige, besondere Einflüsse / Other, special influences

7. Voraussichtlicher Bedarf / Estimated demand

Serie / Series Projekt / Project Reparatur / Repair Stückzahl/p.a. / Quantity/p.a.

Bitte senden Sie Ihr Angebot an: / *Please send your offer to:*

Firma / Company z.H. von / Attention
Adresse / Address
Phone Fax
E-Mail / E-mail

Lieferprogramm · Delivery Program



Welle-Nabe-Verbindungen

Locking Devices



Spannsätze
Locking Assemblies



Spannelemente
Locking Elements



Schrumpfscheiben
Shrink Discs

Dämpfungstechnik

Damping Technology



Reibungsfedern
Friction Springs



DEFORM plus®



DEFORM plus® R

Sonderlösungen

Special Solutions



Wellenkupplungen
Shaft Couplings



Spannsätze
Locking Assemblies



Flanschkupplungen
Flange Couplings



Kupplungen

Couplings



Magnetkupplungen
Magnetic Couplings



Metallbalgkupplungen
Metal Bellows Couplings



Elastomerkupplungen
Servo-Insert Couplings




RING-flex® – Torsionssteife
Lamellenkupplungen / *Torsionally
Rigid Disc Couplings*



Sicherheitskupplungen
Safety Couplings



Zwischenwellen
Line Shafts



RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

Werner-Heisenberg-Straße 18, D-64823 Groß-Umstadt, Germany · Phone: +49 (0) 6078 9385-0 · Fax: +49 (0) 6078 9385-100
E-mail: sales.international@ringfeder.com · E-mail: sales.international@gerwah.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION

165 Carver Avenue, Westwood, NJ 07675, USA · Toll Free: +1 888 746-4333 · Phone: +1 201 666 3320
Fax: +1 201 664 6053 · E-mail: sales.usa@ringfeder.com · E-mail: sales.usa@gerwah.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai – 600 056, India
Phone: +91 (0) 44-2679-1411 · Fax: +91 (0) 44-2679-1422 · E-mail: sales.india@ringfeder.com · E-mail: sales.india@gerwah.com

KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

German Industry Park, No. 10 Dexin Road, Zhangpu 215321, Kunshan, Jiangsu Province, P.R. China
Phone: +86 (0) 512-5745-3960 · Fax: +86 (0) 512-5745-3961 · E-mail: sales.china@ringfeder.com